## 恵那市「空き家バンク」物件情報

登録番号		857																		
分 類		☑ 住宅 ☑宅地			ĭ	契約内容 口質					<b>~</b>	売却	却	交	渉	] 直	接型	. V	間接	)
物件所在地			上	:矢作	町															
希望価格			<b>資物</b> 作	‡		円/	′月 :	敷金	(有	î• <del>[</del>	5 0 万円 ・無) 礼金(有・無) 保険加入(有・無)								)	
	+	物のi			建物の構造			大正年月日不詳建等												
物件の概要		168. 61 m <sup>2</sup>						補修の要						i修の費用負担			担			
	土地			. 00			軽量	_	浩	П		.,,	不要	• •						<del></del>
	建物	地階		78			鉄筋						· へ 補修					· 介. 介負担		
		1階		7.77	-		その				_		補修				の他		_	
		2階		. 52	m <sup>2</sup>	(	C .>	,,,					補修				. >   _	_		
		地階		<u>.。</u> そのf			虱呂		/				部分							
	間取り	>BIFE		DK						V f						フト/	イレロ		面脱	衣
		1 階		洋室						۰ ن	<b>-</b> 1/21		 和室			· 8帖			ш, ло	124
		<b>4</b> 1 FI				•	三全甫 A	店组	浦R			)	15-	0.1	н .	911				
		2階		□ その他 (押入、廊下)																
	利用状			<u>ー、</u> 年より					生利	用「	<b>ファ</b> そ	- の作	ή, (R	6. 4 <i>a</i>	月引越	しに。	よりぐ	とき家	 ₹ )	
土地・建物設備状況	電	<b>V</b>	引込	-								契約								
	ガス		<b>✓</b>		パンフ	ガフ	:					の他								)
	風 呂			ガ	ス	$\overline{\checkmark}$	灯油	バーナ			電	気			その	他	(			)
	水	道	<b>V</b>	上水	 道		簡易	水道			そ(	の他								
	下		下水	道		浄化	槽		<b>~</b>	そ	の他			(				)		
	トイレ			水	洗	<b>✓</b>	汲み	取り			洋	式		<b>✓</b>	和	式				
	車庫・駐車場			有				V 4	無		物	置	l.	<b>V</b>	有				□ ∮	<b>#</b>
	庭		<b>V</b>	有					無		そ	の他	<u>i</u>							
	付属農地等 都市計画			有	<b>✓</b>	無	F	日 火	田	山杉	<u></u>	原野	; <i>?</i>	- の ft	也 (					)
				区域	内	<b>V</b>	区域	外		<b>✓</b>		新築	・増改	女築を	·行う	場合に	は建	築確	認が』	必要
ア	スベス	卜(石綿	) 使	用調	査の言	記録	め有	無			有	内容	} (				)	<b>✓</b>	無	
		耐氮	<b>喜診</b> 地	断の有	ī無						有	内容	ř (				)	<b>V</b>	無	
瑕疵物件				対象	(				)	<b>✓</b>	対針	象外								
主施等で距	<b>✓</b>	明知鉄道 岩村 駅		11.4		km	<b>✓</b>	警	察署		0.9	)	km			公園		-	k	m
	✓ <u>∃</u>			0.2		km		こど	も園		5. 3	3	km	✓	至近	スーハ゜ー	1	3. 1	k	m
				1.9		km			学校		0.4		km	=		ニームセンター	-	3.0		m
	<ul><li>□ 至近診療所</li><li>☑ 上矢作病院</li></ul>			-					学校		2.4		km	$\overline{\mathbf{Q}}$		市役所		2.8		am .
		しの店舗	兼用付	0.2 注字. z			区地		防署建ての		5.1 件で		km	<b>✓</b>	思	那病院	Z	5. 4	K	am .
特記事項	・上矢作小学校・上矢作病院にとても近く、店舗兼住宅の店舗部分以外で7DKの部屋があります。日常の買い物は、この地域には食品販売店がないのでほぼ毎日、買い物バスが隣接地域のスーパーまで1往復の運航をしています。 ・外観は、瓦屋根が葺き直し済みできれいな状態で、外壁は目立った痛みは見受けられません。隣接の建物とは一体化されているように見えますが、建物自体は構造的に別々の形態です。また、内部では床板張り部分で地階の構造的なこともあり老朽による床の軋みが見うけられました。 ・住宅設備は下水道切り替えはされていないため、汲み取りのトイレです。 ・裏の地階の土地は玄関側から2.5mほど下がった地形で道路側には擁壁もありました。(図面で地下部分の道路側)											をして <b>建物</b> と 『分で								
	※土砂災害警戒区域等:イエロー ※洪水想定区域 L1.L2最大:3m~5m																			

登録番号 857

## 恵那市空き家情報バンク登録カード②

【位置図】



## 【間取図】

